



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังเหนือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.๐ ๕๔๒๗ ๙๑๐๐ ต่อ ๓๐๖
ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๓.๑/๒๐๐ วันที่ ๓๖ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการตรวจสอบเบื้องต้น อาคารโรงพยาบาลวังเหนือ (เหตุแผ่นดินไหว)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

จากสถานการณ์เกิดเหตุแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลาประมาณ ๑๓.๒๐ น. จุดศูนย์กลางที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (พม่า) และหลายพื้นที่ในประเทศไทยได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน โดยเฉพาะอาคารโรงพยาบาลวังเหนือ จำนวน ๑๐ หลัง และอาคารพักอาศัย จำนวน ๔ หลัง

บุคลากรโรงพยาบาลวังเหนือ ร่วมกับนายพิทักษ์ ศิริบุตร ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ปรากฏว่าไม่พบความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าว มีเพียงความเสียหายบริเวณผนังปูนฉาบมีรอยร้าวเล็กน้อย ซึ่งไม่กระทบกับโครงสร้างอาคารหลัก สามารถเปิดใช้อาคารบริการและบ้านพักอาศัยได้ตามปกติ ดังใบรายงานการตรวจสอบเบื้องต้นอาคารโรงพยาบาลวังเหนือ และอาคารพักอาศัยที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพิมพ์วิไล วรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ

ใบรายงานการรับรองการตรวจสอบเบื้องต้น
อาคารโรงพยาบาลวังเหนือ และบ้านพักอาศัย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

จากสถานการณ์เกิดเหตุแผ่นดินไหว เวลาประมาณ ๑๓.๒๐ น. วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางที่ประเทศเมียนมา และหลายพื้นที่ในประเทศไทย ได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน โดยเฉพาะอาคารโรงพยาบาลวังเหนือ จำนวน ๑๐ หลัง และอาคารพักอาศัย จำนวน ๔ หลัง นายพิทักษ์ ศิริบุตร ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เข้าพื้นที่ทำการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ประกอบด้วยอาคาร ดังนี้

๑. อาคารบริการ
 - ๑.๑ อาคารผู้ป่วยนอก ๓ ชั้น
 - ๑.๒ อาคารอำนวยการ
 - ๑.๓ อาคารผู้ป่วยใน
 - ๑.๔ อาคารมรณศัลยกรรม
 - ๑.๕ อาคารส่งสมณสิริ
 - ๑.๖ อาคารซักฟอก
 - ๑.๗ อาคารจ่ายกลาง
 - ๑.๘ อาคารโรงครัว
 - ๑.๙ อาคารคลังพัสดุ
 - ๑.๑๐ อาคารประปาและหอถังสูง (เขต รพ.วังเหนือ)

๒. บ้านพักอาศัยข้าราชการ
 - ๒.๑ อาคารพักพยาบาล ๒๐ ห้อง
 - ๒.๒ อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง
 - ๒.๓ บ้านพักระดับ ๓-๔ ๒ ครอบครัว หลังลำดับที่ ๓๓
 - ๒.๔ อาคารประปา และหอถังสูง (เขตบ้านพัก)

จากการตรวจสอบโครงสร้างอาคารบริการและบ้านพักอาศัย ไม่พบความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าว มีเพียงความเสียหายบริเวณผนังปูนฉาบมีรอยร้าวเล็กน้อย ซึ่งไม่กระทบกับโครงสร้างอาคารหลัก สามารถเปิดใช้อาคารและบ้านพักอาศัยได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้รับรอง

(นายพิทักษ์ ศิริบุตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง